


Anschlussplan - Hirschmannkupplung



STAS 3




STAK 3



4-polig für Standartmotor

3: braun oder schwarz

2: schwarz oder braun




1: blau

4: gelb/grün
Schutzleiter PE

1	blau	N Nullleiter
2	schwarz oder braun	L1
3	braun oder schwarz	L2
4	gelb/grün	PE Schutzleiter

3-polig für Funkempfänger

2: schwarz oder braun



1: blau

4: gelb/grün
Schutzleiter PE

1	blau	N Nullleiter
2	schwarz oder braun	L1
4	gelb/grün	PE Schutzleiter